WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNHINWEIS 3 - 04/11 W02

DIE SPITZEN DIESER SCHERE SIND AUS HARTMETALL. BITTE VERMEIDEN SIE – VOR ALLEM SEITLICHE – SCHLAG-UND BIEGELASTEN, UM DAS BRUCHRISIKO ZU MINIMIEREN

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·

WARNING 3 - 04/11 W02

THE TIPS OF THESE SCISSORS CONSIST OF SOLID TUNGSTEN CARBIDE. TO MINIMIZE THE RISK OF FRACTURE, PLEASE AVOID LUMPED LOAD, ESPECIALLY FROM LATERAL.

FEHLING INSTRUMENTS
Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany ·
www.fehling-instruments.de ✉ info@fehling-instruments.de
☏ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 🖷 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·