PINCES EMPORTE-PIÈCE DE KERRISON FEHLING GENTLE

1) Composants / Principes d'explication



1. Corps de pince = tige avec partie de poignée fixe
2. Vis à six pans creux
3. Partie de poignée mobile
4. Partie coulissante
5. Numéro de série
6. Trou
7. Flancs de guidage/goujons de guidage

2) Démontage

1. Déposer la pince à démonter sur une surface de travail fixe. Dévisser la vis à six pans creux (2) dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide du tournevis TXX-0X (ou du tournevis stérilisable TXW-9X) et la retirer du trou fileté.



2. Tirer la partie de poignée amovible (3) vers le bas et la séparer du corps de pince (1). Pour faciliter le déverrouillage, la partie coulissante (4) doit être poussée simultanément vers le pied de la pince.



⚠ Lors du retrait de la partie de poignée mobile (3), la partie coulissante (4) se détache automatiquement.

3. La partie coulissante (4) peut maintenant être facilement retirée du corps de la pince (1).



4. Toujours retraiter les quatre pièces individuelles ensemble dans le même récipient.



⚠ Le corps de la pince emporte-pièce (1) et la partie coulissante (4) portent un numéro de série (5) identique à des fins de contrôle, par exemple X25D323AL026.
Seules des pièces portant le même numéro de série (5) peuvent être assemblées pour former un instrument.

3) Montage

1. Placer la partie coulissante (4) avec le ressort (8) sur la tige (1). Pour ce faire, insérer les flancs de guidage/goujons de guidage (7) de la partie coulissante (4) dans les logements correspondants de la tige (1).







⚠ Les flancs de guidage/goujons de guidage (7) de la partie coulissante (4) doivent s'insérer dans les logements correspondants de la tige du corps de la pince (1).

2. Pousser lentement la partie coulissante (4) vers le pied de la pince jusqu'à ce que l'extrémité de la partie coulissante dépasse d'environ 5 mm l'extrémité de la tige en direction du pied de la pince.



3. Sans modifier la position de la partie coulissante (4) et de la tige (1), insérer la partie de poignée mobile (3) dans le corps de la pince (1). Veiller à ce que les trous (6) de la partie de poignée mobile (3) et du corps de pince (1) soient précisément alignés.



4. Visser la vis à six pans creux (2) dans le trou fileté prévu à cet effet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide du tournevis TXX-0X (ou du tournevis stérilisable TXW-9X). Serrer la vis sans forcer.



⚠ Ne pas trop serrer !

5. Après un test de fonctionnement, la pince peut être réutilisée.



⚠

- La vis à six pans creux est dotée d'un filetage à gauche. Veuillez impérativement respecter le sens de rotation lors du desserrage et du serrage des vis à six pans creux.
- Ne pas forcer lors du desserrage et du serrage de la vis à six pans creux, car cela n'est pas nécessaire. Un vissage forcé endommage le profil hexagonal intérieur.
- Si des dommages sont constatés sur le profil hexagonal intérieur ou sur le profil du tournevis, veuillez remplacer immédiatement la vis à six pans creux et le tournevis ou les faire remplacer par le fabricant.
- Le tournevis TXX-0X peut être lavé à l'eau froide avec un détergent doux. Il n'est pas adapté au nettoyage à l'eau chaude ni à la stérilisation à la vapeur à 134 °C.

Symboles		
Dans la mesure où ils figurent sur le dispositif médical, son étiquette ou encore la notice, les symboles ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :		
 Fabricant	 Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation sous format électronique	 Attention
 Référence catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Coordonnées du fabricant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Allemagne Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-mail : info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	